

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к эксплуатационным документам

1. ТР ТС 010/2011, п. 8 ст. 4, указания по упаковке и консервации:
Хранить в чистом виде, со снятым сменным инструментом, в сухом проветриваемом помещении, при температуре от 0 до 40°, вдали от источников тепла. Не допускать воздействия: прямых солнечных лучей, механических, химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности.
Специальных мер консервации не требует.
Транспортировка должна осуществляться в фирменной упаковке производителя, при температуре от -20 до 40°. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.
Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.
2. ТР ТС 010/2011, п. 8 ст. 4, назначенный срок хранения:
Назначенный срок хранения* – 7 лет
* Назначенный срок хранения - срок с даты изготовления до продажи инструмента пользователю
3. ТР ТС 010/2011, п. 8 ст. 4, сведения о квалификации обслуживающего персонала:
К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и / или представление о принципах работы и оперирования изделием; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижения концентрации внимания, а также не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния.
Все ремонтные работы должны проводиться только квалифицированными специалистами сервисных центров, с использованием оригинальных запасных частей ЗУБР.